

FOTO'S¹



Foto 1: Gemaakt door omstander Ronnie (naar schatting om 10.29 uur, dit is 3 minuten na het neerstorten van het vliegtuig). De nooduitgangen boven beide vleugels staan open. Passagiers lopen rondom het toestel. Op de achtergrond is te zien dat op de snelweg (A9) zich een file heeft gevormd.



Foto 2: Op de vleugel staat omstander Robin, voor de vleugel staat omstander Ton (10.37 uur).



Foto 3: Omstanders Robin (op de vleugel) en Ton (voor de vleugel) zijn wederom zichtbaar. Aan de linkerzijde van het vliegtuig staat een van de passagiers een foto te maken. Links op de foto ligt een passagier op de grond (zie ook foto 5) (10.37 uur).

- 1 Tenzij anders vermeld zijn de foto's gemaakt door een eerste ter plaatse zijnde politie-medewerker. Foto's 2, 3 en 4 heeft hij vanuit de auto genomen, vrijwel onmiddellijk nadat het voertuig na 11 minuten ter plaatse was (zie bijlage 3, 10.37 uur). De overige foto's zijn vanaf de hoek van de Kromme Spieringweg genomen.



Foto 4: Passagiers Jessica en Marleen staan aan de rand van de sloot (10.37 uur).



Foto 5: Passagier Rita zit in de akker op afstand van het vliegtuig. Haar kleindochter maakt met haar mobiel een foto. Om hen heen liggen vier passagiers op de grond. Links op de foto heeft zich bij het 'parallelslootje' een tiental passagiers verzameld (10.37 uur).



Foto 6: Passagiers lopen via de 'bagagesliert' van het vliegtuig weg en gaan bij elkaar staan op een plek in de richting van de Kromme Spieringweg (zie ook plek 1 in figuur 3.3 in hoofdstuk 3) (10.37 uur).



Foto 7: Omstanders/passagiers proberen de rechter cockpitdeur te openen, terwijl omstander Ton de linker cockpitdeur probeert te openen en omstander Robin via de linker nooduitgang naar binnen kijkt (10.37 uur).



Foto 8: Drie passagiers lopen op eigen kracht naar de opgang van de akker (dit is ter hoogte van de hoek van de Kromme Spieringweg) om daar de akker te verlaten. Omstander Robin loopt met jassen naar een groepje passagiers dat op afstand aan de achterzijde (schuin) van het vliegtuig staat (10.39 uur).



Foto 9: Zicht op de smalle Kromme Spieringweg. De foto is genomen vanaf de hoek van de Kromme Spieringweg, voor de boerderij (11.01 uur).



Foto 10: Drie passagiers met bagage verlaten zelfstandig de akker. De passagiers die zich eerder in verschillende groepjes ophielden achter het vliegtuig, hebben de akker dan verlaten (11.02 uur).



Foto 11: Hulpverleners – en al eerder ook de passagiers – maken dankbaar gebruik van het spoor dat door de crashtender in de modder is getrokken (11.03 uur).



Foto 12: Een politieagente ondersteunt een passagier die een RWS-jas om zijn schouders heeft hangen. De passagier heeft deze jas eerder van omstander Ronnie omgehangen gekregen (11.05 uur).



Foto's 13a en 13b: Passagier Robert houdt een infuuszak vast, terwijl de brandweer en ambulanceverpleegkundigen eerste hulp verlenen aan medepassagier en collega Klaas (11.09 uur en 11.16 uur).



Foto 14: Omstander Carla en twee andere burgers assisteren de professionele hulpverleners (11.12 uur).



Foto 15: Omstander Ton staat samen met een andere omstander tussen de hulpverleners en luistert naar een ambulanceverpleegkundige (11.12 uur).



Foto 16: Omstander Jos assisteert twee ambulanceverpleegkundigen. Op de achtergrond staan twee omstanders (waaronder Ton) met elkaar te praten (11.12 uur).



Foto 17: Een omstander (zie ook foto 21) assisteert twee ambulanceverpleegkundigen (11.13 uur).



Foto 18: Een (niet getraceerde) burger ondersteunt een passagier, terwijl het ambulancepersoneel hulp verleent aan een andere passagier (11.13 uur).



Foto 19: Omstander Ton zit op de grond bij een passagier, terwijl een andere omstander een infuuszak vasthoudt (11.16 uur).



Foto 20: Omstander Robin heeft op verzoek van ambulanceverpleegkundigen infuuszakken gehaald en loopt terug naar de twee passagiers Wilma en Carin (zie foto 22) die naast het parallelslootje liggen en geholpen worden door ambulanceverpleegkundigen (11.17 uur).



Foto 21: Een omstander loopt mee wanneer een passagier waar hij eerder heeft geholpen (zie ook foto 17) op een brancard door hulpverleners van het veld wordt gedragen (11.29 uur).



Foto 22: Omstander Robin bij passagiers Wilma en Carin (11.30 uur).



Foto 23: Zicht op het boerderijencomplex van Marion op de hoek van de Kromme Spieringweg bestaande uit een loods en een woonhuis (11.34 uur).



Foto 24: De geïmproviseerde 'bruggetjes' van de brandweer (13.22 uur).